

REVISÕES DE FIRMWARE MCP18 (90.0192.xx)



VERSÃO 1.12 – 19/11/2024

- Objetos BACnet gerados pelo bloco BACS_MDRTOUCH não estavam retentivos.

VERSÃO 1.11 – 12/11/2024

- Suporte para módulo BacnetServer versão 3 (necessário para bloco BACS_MDRTOUCH).

VERSÃO 1.10 – 16/09/2024

- Suporte para escrita de AI1/AI2 no bloco MDR-TOUCH.

VERSÃO 1.09 – 30/08/2024

- Não estava reportando suporte para módulo ModbusEscravo versão 1.

VERSÃO 1.08 – 17/06/2024

- Suporte para módulo ModbusEscravo versão 1 (bloco MDBS_MDR).

VERSÃO 1.07 – 21/05/2024

- Variáveis não-voláteis do bloco MDR-TOUCH não estavam sendo salvas.

VERSÃO 1.06 – 03/04/2024

- Blocos modbus mestre (MDBM) não estavam indicando erro de timeout.

VERSÃO 1.05 – 05/02/2024

- Suporte para MDR-TOUCH.

VERSÃO 1.04 – 29/09/2023

- AO4 não era mostrada no display.
- Não estava lendo I/Os analógicos.

VERSÃO 1.03 – 22/09/2023

- Suporte para Belimo MP-BUS
- Suporte para RAM Não volátil (hardware 90.0192.01)