

REVISÕES DE FIRMWARE

MCA-OEM-SYS / MCA-OEM-COM-SYS



VERSÃO 1.03 – 23/06/2021

- Alarme de sobreaquecimento (termostato de segurança) não bloqueia o controle geral, apenas a resistência de aquecimento.

VERSÃO 1.02 – 18/06/2021

- Ventilador no modo 3 velocidades permanecia ligado, mesmo com o controle desabilitado.

VERSÃO 1.01 – 24/05/2021

- Suporte para ventilador com 3 velocidades por saída digital..