

REVISÕES DE FIRMWARE MEP (90.0172.00)



VERSAO 1.04 – 04/07/2023

- Tempo para alarme do ventilador configurável.

VERSAO 1.03 – 03/07/2023

- Sinal de RESET não estava removendo alarme de falha dos ventiladores.

VERSAO 1.02 – 28/03/2022

- Sensor de fumaça deve gerar falha, mesmo em modo IDLE.
- No modo ventiladores diferentes, caso emergência ativada, ventilador 1 permanece ativado.

VERSÃO 1.01 – 15/03/2022

- Ventiladores permaneciam ativados em modo emergência caso sensor de fumaça fosse ativado.

VERSÃO 1.00 – 17/11/2020

- Versão inicial.