

REVISÕES DE FIRMWARE MEI-TCI-WIFI



VERSÃO 1.12 – 16/06/2021

- Atualização para sincronizar com versões 2.26 do MEI-TCI.

VERSÃO 1.08/1.09 – 20/02/2018

- Atualização do firmware do modulo WiFi para versão 4.2.4.
- Resolvida situação onde a comunicação WiFi travava em algumas situações de alto tráfego.

VERSÃO 1.07 – 23/01/2018

- Correção do erro de associação caso o access-point fosse reinicializado.

VERSÃO 1.06 – 22/01/2018

- Atualização do firmware do modulo WiFi para versão 3.6.0.

VERSÃO 1.05 – 08/01/2018

- Correção do possível reset na inicialização do módulo WiFi.

VERSÃO 1.04 – 15/06/2017

- Correção do reset que ocorria em alguns casos durante a transmissão de eventos no BACnet.

VERSÃO 1.03 – 13/06/2017

- Correção do reset causado por acesso a algumas páginas da interface web.

VERSÃO 1.02 – 09/06/2017

- Datalink BACnet/IP faz broadcast na subnet e não no endereço global (255.255.255.255).

VERSÃO 1.01 – 05/01/2017

- Não era possível ajustar a senha do WiFi na interface web.