REVISÕES DE FIRMWARE
MDR-PRO (90.0063.xx)

VERSÃO 2.03 – 10/08/2023

- Configurações não estavam sendo salvas corretamente em algumas situações.
- Travamento do display se configurar endereço MDR acima de 111. Configuração deste endereço foi limitado em 16, pois isso afeta a performance de comunicação, já que este valor controla o acesso ao meio em redes multimestres.

VERSÃO 2.02 – 31/03/2023

- Suporte para leitura de múltiplos blocos.

VERSÃO 2.01 – 17/10/22

- Problema de comunicação com vários MDRs na mesma rede.