

REVISÕES DE FIRMWARE MCP22



VERSÃO 1.10 – 21/01/2020

- Correção de um possível reset ao descarregar lógica.

VERSÃO 1.09 – 10/07/2019

- Atualização para suportar novo formato de executável do MPROG.

VERSÃO 1.08 – 10/07/2019

- Escrita em blocos MDBS poderia falhar em alguns casos.
- Melhoria de performance na escrita de variáveis de configuração da lógica.

VERSÃO 1.07 – 23/11/2018

- Correção dos nomes dos objetos AI do firmware para nova nomenclatura e coerência com a descrição no MPROG.
- Correção do erro RESET_VM no download de lógica abaixo de um roteador BACnet.

VERSÃO 1.06 – 26/05/2017

- Correção do reset causado na inicialização da máquina virtual quando o programa do usuário usava a área de acumuladores.

VERSÃO 1.05 – 12/05/2016

- Correção da leitura da propriedade inactive-text dos objetos BACnet BV criados na lógica.
- Propriedade priority-for-writing nos objetos BACnet Schedule não existia, causando erros em alguns supervisórios.

VERSÃO 1.04 – 15/01/2016

- Correção do tratamento dos blocos BACnet Client que causavam reset em alguns casos.
- Disponibilizadas configurações de feriados e horário de verão no Modbus.

VERSÃO 1.03 – 27/11/2015

- Suporte ao módulo BACnet Client.

VERSÃO 1.02 – 16/11/2015

- Suporte para configuração do equipamento via MPROG.

VERSÃO 1.01 – 03/11/2015

- Correção da escrita nos blocos MDBS (Modbus escravo) com tipos INT8 e INT16.