

REVISÕES DE FIRMWARE MCP46-IO



VERSÃO 1.03 – 23/09/2020

- Ampliação da faixa de medição dos NTCs para 100°C.

VERSÃO 1.02 – 31/08/2020

- Correção de uma possível falha de comunicação em algumas situações que o controlador é ligado após a expansão.

VERSÃO 1.01 – 21/01/2018

- Correção da leitura das entradas.