

REVISÕES DE FIRMWARE MIR-PRO



VERSÃO 1.06 – 10/06/2020

- Ajuste de modo de operação está invertido para o hardware B.

VERSÃO 1.05 – 05/11/2019

- Compensação do aquecimento interno do sensor de temperatura.
- Escrita no controlador é feita a cada segundo e não mais na alteração pela interface.

VERSÃO 1.04 – 24/06/2019

- Suporte para envio do estado da entrada digital para controlador.

VERSÃO 1.03 – 03/05/2019

- LED pisca por 5 segundos após ligar o produto.

VERSÃO 1.02 – 08/01/2019

- Suporte para hardware revisão B.

VERSÃO 1.01 – 28/11/2018

- Não atualizava setpoint quando em modo DESLIGADO.