

REVISÕES DE FIRMWARE

MCA-TU 2.xx (90.0044.03)



VERSÃO 2.01 – 24/06/2024

- Não era possível mapear lógica de filtro sujo para entrada pelo display.