

REVISÕES DE FIRMWARE MBG-100

VERSÃO 1.10 – 23/11/2023

- Portas 485 não funcionavam em paridade PAR.

VERSÃO 1.09 – 10/06/2022

- Corrigido memory leak ao visualizar página de monitoração.
- Reduzido tempo entre leituras.
- Carregar IP padrão pela tecla estava diferente do valor correto.

VERSÃO 1.08 – 07/02/2022

- Escrita de BV em modo UINT16 não estava funcionando (nenhuma escrita era gerada).
- Nome default do produto no BACnet estava como "GMB".

VERSÃO 1.06/1.07 – 28/09/2021

- Correção da escrita de BOOL e UINT16/INT16.

VERSÃO 1.04/1.05 – 19/04/2021

- Correção da leitura através do Siemens/Desigo.
- Objeto BV estava se anunciando como AV.

VERSÃO 1.02/1.03 – 19/02/2021

- Correção da leitura de objetos BV que falhava em alguns casos (erro de invalid param).

VERSÃO 1.01 – 10/02/2021

- Objeto BV permite selecionar o bit desejado quando lendo de Holding ou Input register.

